

公示内容

公示期：2023-09-01至2023-09-04

中共杭州西溪国家湿地公园工
作委员会、杭州西溪国家湿地

西溪湿地交通优化工程

项目编号为< A330106011050802500 >, 已经评标委员会评审, 现对中标候选人予以公示。
1221

序号	单位名称	项目经理 (总监)	投标价格 (万元)	工期	得分	造价师	其他
1	浙江龙嘉控股集团有限公司	金利军	1668.6871	90	99.84		

金利军,

中标候选人: 浙江龙嘉控股集团有限公司

序号	姓名	关键岗位
1	王程梦露	技术负责人
2	杨晗靖	质量员
3	何时英	安全员
4	胡成龙	安全员
5	谢春艳	安全员

资格条件对业绩的要求:

无

评标办法对业绩的评审标准:

无

361956

中标候选人业绩：

中标候选人： 浙江龙嘉控股集团有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象	业绩名称	建设单位(项目业主)	与评审有关的业绩和各指标要求	提交证明材料内容	评审结论
---------	------	------------	----------------	----------	------

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象	业绩名称	建设单位(项目业主)	与评审有关的业绩和各指标要求	提交证明材料内容	评审结论
---------	------	------------	----------------	----------	------

361956

否决投标原因及依据:

序号	单位名称	存在问题	不符合招标文件的条款
1	台州绿茵市政园林有限公司	资格审查	在【资格审查】中【不满足企业资质、项目负责人资格、安全生产许可证等】未通过评审；
2	武义巨合建设工程有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
3	浙江鼎峰建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
4	绍兴纬地建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
5	杭州承甲建设工程有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
6	浙江安盛建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
7	杭州康勋建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
8	纵达控股有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
9	杭州鑫通途环境工程有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
10	江苏瑞沃建设集团有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
11	海宁新越建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；
12	杭州众义建设有限公司	技术标评审	在【技术标明细评审】中【(二)关键施工技术方案不可行的；】未通过评审；

2023年08月31日